

Apa

S-au efectuat monitorizari conform capitolului 13 din AIM rezultand mai multe seturi de analize ce se anexeaza la prezentul RAM.

Monitorizarile factorilor de mediu si periodicitatea cu care se efectueaza sunt evidențiate în "Registrul Monitorizarilor Factorilor de Mediu" ce poate fi consultat la ferma.

Sol

Nu s-au efectuat monitorizari de sol deoarece în AIM nu este prevazut acest lucru. S-au efectuat monitorizari din forajele de observație care sunt un martor în cazul producării unei poluări a solului.

Pe parcursul anului 2021 nu s-a produs nici o poluare accidentală în cadrul fermei și nici nu a fost înregistrată vreo sesizare din partea populației.

Pentru înregistrarea sesizărilor este întocmit un "Registru Sesizări".

Se anexează copii după:

- monitorizarea factorilor de mediu,
- raport privind starea tehnica a structurii subterane de canalizare,
- dovada depunerii fiselor cu gestiunea deseurilor,
- raport privind sesizările din partea publicului,
- plan operativ de prevenire și management al situațiilor de urgență,
- bilanțul apei.

Administrator
Beniamin URS



PLAN OPERATIV DE PREVENIRE SI MANAGEMENT AL SITUATIILOR DE URGENTA IN CAZUL POLUARILOR ACCIDENTALE LA FERMA HRIP

1. Persoana care observa fenomenul sau iminenta producere a unei poluari accidentale va anunta imediat prin orice mijloace seful de ferma, si conducerea societatii ,dupa caz.

De acest lucru este raspunzator personalul muncitor.

2. Se anunta personalul disponibil in momentul producerii incidentului pentru a se stopa si elimina cauzele poluarii.

De acest lucru este raspunzator seful de ferma .

3. Se anunta dispeceratul ISU Satu Mare, SGA Satu Mare, Garda Nationala de Mediu Comisariatul Judetean Satu Mare si APM Satu Mare asupra fenomenului ce a avut loc.

De acest lucru este raspunzator seful de ferma .

4. Persoanele si echipa de interventie cu atributii in stoparea poluarii accidentale vor lua urmatoarele masuri:

- Declansarea actiunii de interventie pe linie tehnologica, pentru reducerea efectelor poluarii si indepartarea substantelor poluante de catre echipa de interventie ;
- Stoparea sursei de poluare;
- Solicitarea impreuna cu autoritatile competente a monitorizarii factorilor de mediu afectati de poluanti;
- Monitorizarea post-poluare a instalatiei care a produs fenomenul.

De acest lucru este raspunzator seful de ferma.

5. Dupa eliminarea cauzelor poluarii accidentale si dupa inlaturarea pericolului raspandirii substantelor poluante se vor informa autoritatile locale asupra incheierii situatiei de poluare accidentală.

De acest lucru este raspunzator administratorul societatii.

6. Imediat dupa incetarea poluarii accidentale se trece la evaluarea pagubelor si la luarea masurilor pentru repararea prejudiciului adus mediului.

De acest lucru este raspunzator administratorul societatii.

Administrator
Beniamin URS



S.C. Pro Avis S.R.L.
Satu Mare, str. Ilarie Chendi nr.76
Tel. 0261/829.450, fax 0261/829.450
e-mail:proavis95@yahoo.ro

RAPORT
PRIVIND PRODUCEREA DE INCIDENTE SEMNIFICATIVE - FERMA HRIP

In cursul anului 2021, la Ferma HRIP nu s-au produs si inregistrat incidente semnificative.

Administrator

Beniamin URS



S.C. PRO AVIS S.R.L.
Satu Mare, strada Ilarie Chendi nr. 76
Tel: 0261/829.450 fax: 0261/829.450
e-mail: proavis95@yahoo.ro


PROGRAM ANUAL DE REVIZII SI REPARATII

A fost intocmit programul de revizii si reparatii pentru utilajele si echipamentele din dotarea unitatii.

Mentenanta utilajelor si instalatiilor contribuie la reducerea riscului aparitiei de situatii neprevazute care pot avea consecinte asupra mediului inconjurator.

Administrator

Beniamin URS




S.C. PRO AVIS S.R.L.
Satu Mare, strada Ilarie Chendi nr. 76
Tel: 0261/829.450 fax: 0261/829.450
e-mail: proavis95@yahoo.ro

RAPORT PRIVIND SESIZARILE DIN PARTEA PUBLICULUI FERMA HRIP

In cursul anului 2021, nu au fost inregistrate sesizari din partea publicului pentru nici un domeniu de activitate, nici in scris, nici verbal.

Administrator

Beniamin URS



S.C. PRO AVIS S.R.L.

Satu Mare, strada Ilarie Chendi nr. 76

Tel: 0261/829.450 fax: 0261/829.450

e-mail: proaviss95@yahoo.ro

Lista punctelor critice din ferma unde se pot produce poluări accidentale

Nr.cpt.	Locația	Cauză	Tipul poluării/fermă	Medialitate de neutralizare
1	Mijloace de transport de la încarcare	Accident	Hidrocarburi grele	Prin retentie mecanică cu nisip sau absorbanti specifici
2	Hale Păsări	Accident	Dezinfectanti	Retentie mecanică cu nisip sau absorbanti sau neutralizare chimică conform fisei de siguranță a produsului
3	Reteaua de canalizare a platformei	Obturarea evacuarilor	Nămol, ape uzate neepurate cu încărcare chimică ridicată	Oprirea tuturor surselor de dispersie în retea
4	Statia de epurare	Producerea unor fenomene meteo extreme sau neetansarea bazinelor	Nămol, ape uzate neepurate cu încărcare chimică ridicată	Interventia imediată pt a asigura o dilutie sau dacă este posibil vidanjare
5	Rigole de ape pluviale și depozit de dejectii	Obturarea secțiunii de curgere și inundarea platformei, scurgerea în Canalul Homorod	Nitriti, nitrati, fosfati	Vidanjarea de urgență

S.C. PRO AVIS S.R.L.
 Satu Mare, strada Ilarie Chendi nr. 76
 Tel: 0261/829.450 fax: 0261/829.450
 e-mail: proaviss95@yahoo.ro

Programul de masuri si lucrari in vederea prevenirii poluarilor accidentale

Nr. crt.	Masura sau lucrarea	Scopul	Responsabilitati	Termen insprezire	Termen finalizare	Observatii
1	Interventii la retea de canalizare	Asigurarea scurgerii apelor uzate la bazine vidanjabile	Sef de ferma			Se remediaza in ziua producerii avariei
2	Curatarea platormei pt depozitarea dejectiilor	Asigurarea transportului controlat si continuu	Sef de ferma			Se remediaza defectiunile
3	Curatarea instalatiei de epuare	Asigurarea retentiei apelor uzate	Sef de ferma			-immediat

SC PRO AVIS SRL
Satu Mare,str. Ilarie Chendi nr.76
Tel. fax: 0261/829.450
e-mail: proavis95@yahoo.ro

GESTIUNEA DESEURILOR

Evidentele privind gestiunea deseurilor au fost predate la APM Satu Mare, anexam dovada depunetii impreuna cu prezentul raport.

S.C. PRO AVIS S.R.L.
Satu Mare, strada Ilarie Chendi nr. 76
Tel: 0261/829.450 fax: 0261/829.450
e-mail: proavis95@yahoo.ro

Dotarile si materialele disponibile in cazul unei interventii pt. stoparea unei poluari accidentale

Denumire Material	Locul de provenienta	Cine deserveste	Cine asigura materialul
Butoaie de 200L	Pro Avis	ingrijitor	Sef de ferma
Lopeti	Pro Avis	ingrijitor	Sef de ferma
Motopompa	Pro Avis	mecanic	Sef de ferma
Nisip	Pro Avis	ingrijitor	Sef de ferma
Absorbant	Pro Avis	ingrijitor	Sef de ferma

S.C. PRO AVIS S.R.L.
Satu Mare, strada Ilarie Chendi nr. 76
Tel: 0261/829.450 fax: 0261/829.450
e-mail: proavis95@yahoo.ro

Programul anual de instruire in cazul unei interventii pt. stoparea unei poluari accidentale

Perioada instruirii	Locul	Numele persoanelor care asigura instruirea	Cine participa
02.06.-04.06.2021	Ferma	Beniamin Urs – administrator	Personalul muncitor
		Daniela Urs – sef ferma	

S.C. PRO AVIS S.R.L.
Satu Mare, strada Ilarie Chendi nr. 76
Tel: 0261/829.450 fax: 0261/829.450
e-mail: proavis95@yahoo.ro

Responsabilitatile conducerii

Nr Crt	Denumire pct vulnerabil	Locul	Nume conducator	prenume	Responsabilitati
1.	Retea canalizare	Intreaga retea de canalizare a fermei	Daniela Urs		Raspunde din pct de vedere tehnologic de functionarea instalatiilor la parametri normali
2.	Hala productie	Hala de crestere a pasarilor	Daniela Urs		Raspunde din pct de vedere tehnologic de functionarea instalatiilor la parametri normali

S.C. PRO AVIS S.R.L.
Satu Mare, strada Ilarie Chendi nr. 76
Tel: 0261/829.450 fax: 0261/829.450
e-mail: proaviss95@yahoo.ro

Lista institutiilor de pe raza județului Satu Mare care intervin în cazul unei poluări accidentale

Nr.crt	Denumirea institutiei	Adressa	Telefon	Persoana de legatura
1	ISU Satu Mare	Str Brancusi	112	Dispecerat
2	GNM CJ Satu Mare	Str. I.Slavici nr. 74	112	Prim Comisar
3	SGA Satu Mare	Str. Mircea cel Batran nr. 8	0261-770175	Dispecerat
4	SC Apaserv Satu Mare SA	Str. Ferastrau nr 9/A	0261- 759102	Dispecerat
5	APM Satu Mare	Str. Mircea cel Batran nr. 8	0261 733500	Dispecerat

